



BMW X5

| VIN | WBATA610609G03378 |
|--------------------------|-------------------|
| Kilométrage | 60 363 km |
| Puissance | - |
| Première immatriculation | 16/03/2021 |

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection 17/09/2024 11:46:40

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

| VIN | WBATA610609G03378 |
|--------------------------|----------------------|
| Kilométrage | 60 363 km |
| Carrosserie / portes | Break/5 |
| Première immatriculation | 16/03/2021 |
| Type de carburant | Hybride rechargeable |
| Nombre de sièges | 5 |
| Nombre d'appuie-têtes | 5 |
| Marque | BMW |
| | |

| Modèle | X5 |
|----------------------------|----------------------|
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Transmission | Arrière |
| Couleur intérieure | Noir |
| Couleur extérieure | Gris Clair |
| Catégorie | Vehicule particulier |
| Couleur du tableau de bord | Anthracite |
| | |

DOCUMENTS ET CLÉS

| Carnet d'entretien | Non | Certificat immatriculation (original) | N/A | Nbre clés télécommandes | 2 |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|-------------------------|---|
| Certificat immatriculation (original) | Non | Manuel d'utilisation | Oui | Nbre clés total | 2 |

OPTIONS

| Batterie fonctionnante Ot Cache bagages Ot Camera de recul Ot Dernier entretien correctement effectué Ot Galerie de toit Ot | Accoudoir central AV | Oui |
|---|--|-----|
| Cache bagages Camera de recul Dernier entretien correctement effectué Galerie de toit Ou | Allumage témoin (pollution, moteur, etc) ? | Non |
| Camera de recul Dernier entretien correctement effectué Ou Galerie de toit Ou | Batterie fonctionnante | Oui |
| Dernier entretien correctement effectué Galerie de toit Ou | Cache bagages | Oui |
| Galerie de toit Ou | Camera de recul | Oui |
| | Dernier entretien correctement effectué | Oui |
| GPS Ou | Galerie de toit | Oui |
| | GPS | Oui |

| Moteur fonctionnant | Oui |
|---|-----------|
| Nature de peinture | Metallisé |
| Nbr cable de recharge (normal) | 1 |
| Nbr cable de recharge (recharge rapide) | 1 |
| Niveau carburant | 25 |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Revêtement de siège | Cuir |
| Runflat | Oui |

| Toit ouvrant électrique | Oui |
|--------------------------|-------------------|
| Type de climatisation | Clim. automatique |
| Type de jantes (montées) | Aluminium |
| Véhicule roulant | Oui |
| Volant cuir | Oui |
| Volant multifonctions | Oui |
| | |

PNEUS

| Position | Profondeur des sculptures | Fabricant | Dimensions | Type de pneu | Type de jantes | Runflat |
|----------------|---------------------------|-----------|-------------------|--------------|----------------|---------|
| Avant Gauche | 6,6 mm | Hankook | 275/45 R 20 110 Y | Eté | Aluminium | - |
| Avant Droite | 6,5 mm | Hankook | 275/45 R 20 110 Y | Eté | Aluminium | - |
| Arrière Gauche | 6,7 mm | Hankook | 275/45 R 20 110 Y | Eté | Aluminium | - |
| Arrière Droite | 5,8 mm | Hankook | 275/45 R 20 110 Y | Eté | Aluminium | - |

DOMMAGES EXTÉRIEURS





1 | PARE-CHOCS AV

| Type | Griffe(s) |
|--------------------|------------|
| Mode de réparation | Acceptable |

PHOTOS COMMERCIALES

































