

Historique d'entretien

BMW X1 25E XDRIVE BVA6 F48 XLINE

Vin. WBA71AB0505T24947

Plaque FY615SN

Description	Acteur	Date	Type	Kilométrage	Coût
Révision intermédiaire et/ou annuelle	ALTITUDE 69	5/26/2023	REPAIR	36397	290,60 €
Filtre à pollen (Ex Condit.air 0705)	ALTITUDE 69	5/26/2023	REPAIR	36397	90,37 €
Balais essuie glace	ALTITUDE 69	5/26/2023	REPAIR	36397	126,64 €