



BMW X2

VIN	WBAYK710905N74276
Kilométrage	61 237 km
Puissance	-
Première immatriculation	03/07/2019

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection 18/09/2024 12:30:44

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	WBAYK710905N74276
Kilométrage	61 237 km
Carrosserie / portes	SUV/5
Première immatriculation	03/07/2019
Type de carburant	Diesel
Nombre de sièges	5
Nombre d'appuie-têtes	5
Marque	BMW

Modèle	X2
Boîte de vitesses	Automatique
Transmission	4x4
Couleur intérieure	Anthracite
Couleur extérieure	Anthracite
Catégorie	Vehicule particulier
Couleur du tableau de bord	Anthracite

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	P/A	Certificat immatriculation (original)	N/A	Nbre clés télécommandes	2
Certificat immatriculation (original)	Non	Manuel d'utilisation	Oui	Nbre clés total	2

OPTIONS

Accoudoir central AV	Oui	Galette	Oui	Toit ouvrant électrique	Oui
Allumage témoin (pollution, moteur, etc ...) ?	Non	Moteur fonctionnant	Oui	Type de climatisation	Clim. automatique
Batterie fonctionnante	Oui	Nature de peinture	Opaque	Type de jantes (montées)	Aluminium
Cache bagages	Oui	Niveau carburant	50	Véhicule roulant	Oui
Cric	Oui	Régulateur de vitesse	Oui	Volant cuir	Oui
Dernier entretien correctement effectué	Oui	Revêtement de siège	Tissu / Autre	Volant multifonctions	Oui

PNEUS

Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant Gauche	7,2 mm	Kleber	225/55 R 17 101 V	Hiver	Aluminium	-
Avant Droite	7,1 mm	Kleber	225/55 R 17 101 V	Hiver	Aluminium	-
Arrière Gauche	6,7 mm	Kleber	225/55 R 17 101 V	Hiver	Aluminium	-
Arrière Droite	6,6 mm	Kleber	225/55 R 17 101 V	Hiver	Aluminium	-

DOMMAGES EXTÉRIEURS



1 | PORTE AVG

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



2 | BOITIER RÉTROVISEUR EXT D

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Lustrage

PHOTOS COMMERCIALES

