



### FX824TA

#### Audi A3 Sportback 30 TDI 116 BUSINESS LINE

85 kW (116 Din), Diesel, Manuelle, 120389 km, 2021

### ETAT EXTÉRIEUR

#### AVANT

1. Pare-choc AV; Impact; Impacts multiples

#### CÔTÉ PASSAGER


2. Porte ARD; Rayé; > à 25mm peinture d'origine
3. Jante ARD; Rayé; > à 50mm
4. Jante AVD; Rayé; > à 50mm
5. Porte AVD; Impact; Bord éraflé

#### ARRIÈRE

6. Pare-choc AR; Rayé; > à 100mm peinture d'origine

#### CÔTÉ CONDUCTEUR

7. Porte AVG; Impact; Bord éraflé



Ce diagramme est une représentation du véhicule. L'inspection est réalisée à une distance de 1.5 mètres du véhicule. Les dégâts qui ne sont pas visibles à cette distance ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. Les dégâts mineurs seront répertoriés mais ne seront pas affichés sur le diagramme. Bien que tous les efforts soient mis en oeuvre pour s'assurer que les informations contenues dans le rapport d'inspection soient correctes au moment de la publication (16/09/2024 01:53), EuroRepoShop se réserve le droit d'apporter des modifications sur la description des véhicules présentés sur les ventes ou de toute autre information contenue sur la fiche véhicule. Toute mise à jour des informations, est, le cas échéant, disponible sur demande auprès de EuroRepoShop.



**ETAT EXTÉRIEUR - AVANT**  
Pare-choc AV; Impact; Impacts multiples



**ETAT EXTÉRIEUR - CÔTÉ PASSAGER**  
Porte ARD; Rayé; > à 25mm peinture d'origine



**ETAT EXTÉRIEUR - CÔTÉ PASSAGER**  
Jante ARD; Rayé; > à 50mm



**ETAT EXTÉRIEUR - CÔTÉ PASSAGER**  
Jante AVD; Rayé; > à 50mm



**ETAT EXTÉRIEUR - CÔTÉ PASSAGER**  
Porte AVD; Impact; Bord éraflé



**ETAT EXTÉRIEUR - ARRIÈRE**  
Pare-choc AR; Rayé; > à 100mm peinture d'origine



**ETAT EXTÉRIEUR - CÔTÉ CONDUCTEUR**  
Porte AVG; Impact; Bord éraflé