



FS443WT

Renault Clio v TCE 100 INTENS

74 kW (100 Din), Essence, Manuelle, 43653 km, 2020


ETAT EXTÉRIEUR

ARRIÈRE

1. Pare-choc AR; Impact; 1 à 5

CÔTÉ CONDUCTEUR

2. Panneau ARG; Enfoncé; Avec dommage de peinture



Ce diagramme est une représentation du véhicule. L'inspection est réalisée à une distance de 1.5 mètres du véhicule. Les dégâts qui ne sont pas visibles à cette distance ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. Les dégâts mineurs seront répertoriés mais ne seront pas affichés sur le diagramme. Bien que tous les efforts soient mis en oeuvre pour s'assurer que les informations contenues dans le rapport d'inspection soient correctes au moment de la publication (15/09/2024 14:27), EuroRepoShop se réserve le droit d'apporter des modifications sur la description des véhicules présentés sur les ventes ou de toute autre information contenue sur la fiche véhicule. Toute mise à jour des informations, est, le cas échéant, disponible sur demande auprès de EuroRepoShop.



ETAT EXTÉRIEUR - ARRIÈRE
Pare-choc AR; Impact; 1 à 5



ETAT EXTÉRIEUR - CÔTÉ CONDUCTEUR
Panneau ARG; Enfoncé; Avec dommage de
peinture